

Metodický pokyn č. 96/2018,

**ktorým sa mení Metodický pokyn č. 54/2018, ktorým sa stanovujú kontrolné položky
týkajúce sa ostatného vybavenia vozidla
(Kontrolné položky skupiny 7)**

Článok I

Metodický pokyn č. 54/2018, ktorým sa stanovujú kontrolné položky týkajúce sa ostatného vybavenia vozidla (Kontrolné položky skupiny 7), sa mení takto:

1. V prílohe č. 1, Kontrolné položky skupiny 7, v kontrolnej položke 7.4. Výstražný trojuholník, v tabuľke „Chyby“

a) znie prvý riadok:

7.4.	a)		Výstražný trojuholník chýba alebo je neúplný.	B
------	----	--	---	---

b) znie druhý riadok:

7.4.	b)		Výstražný trojuholník nie je v súlade s požiadavkami.	B
------	----	--	---	---

c) znie tretí riadok:

7.4.	SK	1	Výstražný trojuholník nie je homologizovaný.	B
------	----	---	--	---

2. V prílohe č. 1, Kontrolné položky skupiny 7, v kontrolnej položke 7.5. Lekárnička, v tabuľke „Chyby“

a) znie prvý riadok:

7.5.			Lekárnička chýba, je neúplná, alebo nie je v súlade s požiadavkami.	B
------	--	--	---	---

b) znie tretí riadok:

7.5.	SK	2	Bol prekročený dátum spotreby lekárničky alebo niektorého z jej modulov, prípadne niektorej zo zdravotníckych potrieb.	B
------	----	---	--	---

c) znie piaty riadok:

7.5.	SK	4	Obsah lekárničky je zjavne poškodený.	B
------	----	---	---------------------------------------	---

3. V prílohe č. 1, Kontrolné položky skupiny 7, v kontrolnej položke 7.8. Rýchlomer, v tabuľke „Chyby“ znie prvý riadok:

7.8.	a)	1	Rýchlomer nie je namontovaný v súlade s požiadavkami.	B
------	----	---	---	---

Článok II

Tento metodický pokyn nadobúda účinnosť dňa 1. 9. 2018.

Peter Varga, MBA, MSc.

generálny riaditeľ sekcie cestnej dopravy
a pozemných komunikácií ministerstva