

TAMEX, s.r.o.
Stará Vajnorská 3
831 04 Bratislava
Tel: +421 2 444 549 20/21/22
Fax: +421 2 444 549 35
e-mail: tamex@tamex.sk
www.tamex.sk

Dátum: 03.08.2007

Zmeny v protokole v rámci skúšky obmedzovača rýchlosti

a)

Kontrola obmedzovača rýchlosti:



Áno



Nie

90 km/h

Dátum kontroly obmedzovača:

18.7.2007



Vyhovuje



Nevyhovuje

- pokiaľ sa vyznačí, že sa kontrola nevykonala, tak sa dátum nevypíše
- pokiaľ sa vyznačí, že sa kontrola vykonala, tak sa dátum vypíše a je totožný s dátumom kontroly záznamového zariadenia

b)

| | | |
|------------------------|-------------------------------|-----------------------|
| | Kontrola záznam. zariad.: | Kontrola obmedzovača: |
| Meno a podpis montéra: | Ján Novák | Jozef Mrkvička |
| | Číslo karty: B0000000001MZ000 | |

- pokiaľ sa **vykonala** v rámci overenia tachografu aj kontrola obmedzovača, tak sa vypíše meno overovača pod „Kontrola záznam.zariad.“ a aj pod „Kontrola obmedzovača“, overovač to podpíše 1x.

- pokiaľ sa **nevykonala** v rámci overenia tachografu kontrola obmedzovača, tak sa vypíše meno overovača **len** pod „Kontrola záznam.zariad.“ a pod „Kontrola obmedzovača“ sa jeho meno nevypíše, overovač to podpíše 1x.

Po nastavení obmedzovača rýchlosti sa vozidlo musí vrátiť do firmy, kde sa vykonalo overenie tachografu. V opačnom prípade sa v inej firme vykoná aj nové overenie tachografu v rámci dodatočnej kontroly obmedzovača.

a) Pokiaľ vykoná následnú kontrolu obmedzovača rýchlosti v rámci firmy ten istý pracovník, tak po vytlačení nového protokolu bude jeho meno pod „Kontrola záznam.zariad.“ a aj pod „Kontrola obmedzovača“. Overovač podpíše nový protokol opäť len 1x. V tomto prípade sa vo firme archivujú obidva protokoly, aj keď na obidvoch bude podpis toho istého montéra. Dátum kontroly tachografu sa nemení a dátum kontroly obmedzovača bude zo dňa následnej kontroly obmedzovača, t.j. nebude totožný s dátumom tachografu.

b) Pokiaľ vykoná následnú kontrolu obmedzovača rýchlosti v rámci firmy iný pracovník, tak po vytlačení nového protokolu bude pod „Kontrola záznam.zariad.“ uvedené meno pracovníka, ktorý vykonal overenie tachografu a pod „Kontrola obmedzovača“ bude meno pracovníka, ktorý vykonal následnú kontrolu obmedzovača. Tento v poradí druhý-nový protokol podpíše pracovník, ktorý vykonal následnú kontrolu obmedzovača rýchlosti. Pracovník, ktorý vykonal overenie tachografu na tento protokol už svoj podpis neprikladá. V tomto prípade sa vo firme archivujú obidva protokoly. Dátum kontroly tachografu

sa nemení a dátum kontroly obmedzovača bude zo dňa následnej kontroly obmedzovača, t.j. nebude totožný s dátumom tachografu.

Pristúpili sme k tomu z právneho hľadiska, pokiaľ by došlo ku sporu so zákazníkom. Terajšia verzia po konzultácii nebola právne v poriadku z dôvodu priloženého podpisu overovača pri následnej kontrole obmedzovača.

S pozdravom

Váš TAMEX, s.r.o.