

**Dôvodová sprava ku zmenám vyplývajúcim z Metodického pokynu č. 21/2014,
ktorým sa mení a dopĺňa Metodický pokyn č. 78/2011 zo dňa 1.2.2012, ktorým sa
ustanovujú kontrolné úkony týkajúce predpísanej a zvláštnej výbavy vozidla
vykonávané pri technických kontrolách vozidiel (Kontrolné úkony skupiny 900)**

K bodu 1.

Dôvodom je doplnenie textu v chybách zohľadňujúceho požiadavky vyplývajúce z praxe, keď vozidlo pristavené na TK nie je úplne alebo sčasti vybavené plachtovými oblúkmi alebo obdobným zariadením, ktoré tvorí ložný priestor. Technik STK nie je schopný v tom prípade posúdiť niečo, čo sa na vozidle nenachádza.

K bodom 2., 3., 4.

Doplnenie novej chyby v týchto kontrolných úkonoch vychádza z požiadavky zápisu uvedených zariadení v osvedčení o evidencii, nakoľko v týchto prípadoch dochádza k zmene hmotnosti, prípadne rozmerov. Doteraz to bolo možné hodnotiť jedine v kontrolnom úkone č. 718.