

Metodický pokyn č. 21/2014,

ktorým sa mení a dopĺňa Metodický pokyn č. 78/2011 zo dňa 1.2.2012, ktorým sa ustanovujú kontrolné úkony týkajúce predpísanej a zvláštnej výbavy vozidla vykonávané pri technických kontrolách vozidiel (Kontrolné úkony skupiny 900)

Článok I

Metodický pokyn č. 78/2011 zo dňa 1.2.2012, ktorým sa ustanovujú kontrolné úkony týkajúce sa predpísanej a zvláštnej výbavy vozidla vykonávané pri technických kontrolách vozidiel (Kontrolné úkony skupiny 900), sa mení a dopĺňa takto:

1. V článku III, Kontrolné úkony skupiny 900, v časti 907 Plachta a oblúky, v tabuľke „Chyby“ druhý bod znie:

„Plachtové oblúky alebo obdobné zariadenie chýbajú úplne, sú zdeformované, skorodované alebo inak nadmerne poškodené, alebo sú neúplné.¹⁸⁾“

2. V článku III, Kontrolné úkony skupiny 900, v časti 908 Navijak, sa tabuľka „Chyby“ dopĺňa piatym bodom, ktorý znie:

5.	Vybavenie vozidla navijakom, ktorý je pevnou súčasťou vozidla, nie je zapísané v predložennom doklade o evidencii vozidla.	B
----	--	---

3. V článku III, Kontrolné úkony skupiny 900, v časti 909 Hydraulická ruka, sa tabuľka „Chyby“ dopĺňa štvrtým bodom, ktorý znie:

4.	Vybavenie vozidla hydraulickou rukou, ktorá je pevnou súčasťou vozidla, nie je zapísané v predložennom doklade o evidencii vozidla.	B
----	---	---

4. V článku III, Kontrolné úkony skupiny 900, v časti 910 Zdvíhacie čelo, sa tabuľka „Chyby“ dopĺňa štvrtým bodom, ktorý znie:

4.	Vybavenie vozidla zdvíhacím čelom, ktoré je pevnou súčasťou vozidla, nie je zapísané v predložennom doklade o evidencii vozidla.	B
----	--	---

Článok II

Tento metodický pokyn nadobúda účinnosť dňa 15.3.2014.

Mgr. Michal Halabica v. r.
generálny riaditeľ