

**Informačný dokument k Metodickému pokynu č. 23/2018,**  
**ktorým sa mení a dopĺňa Metodický pokyn č. 53/2018, ktorým sa ustanovujú kontrolné položky**  
**týkajúce sa podvozku a jeho príslušenstva**

**(Kontrolné položky skupiny 6)**

Medzi hlavné zmeny patria nasledovné:

1. V kontrolnej položke 6.1.3. sa zavádzajú pravidelné inšpekcie plynových nádrží CNG/LNG v zmysle vyhlášky č. 140/2018 Z. z. v lehote štyroch rokov po prvom prihlásení vozidla do evidencie a potom periodicky v štvorročných lehotách v prípade nádrží CNG a v lehote jedného roka po prvom prihlásení vozidla do evidencie a potom periodicky v jednoročných lehotách v prípade nádrží LNG.
2. V kontrolnej položke 6.1.3. sa dopĺňa spôsob kontroly o preverenie deklarovanej životnosti nádrže a lehoty vykonania pravidelnej inšpekcie nádrže na plyn.
3. V kontrolnej položke 6.1.3. sa mení chyba 6.1.3. f) nasledovne:

6.1.3.	f)		Plynové zariadenie LPG/CNG/LNG alebo vodíkový systém neplní predpísané podmienky, akákoľvek časť plynového zariadenia je poškodená.	C
--------	----	--	---	---

4. V kontrolnej položke 6.1.3. sa dopĺňajú nové chyby v súvislosti s tlakovými nádržami, deklarovanou životnosťou nádrže na plyn, pravidelnými inšpekciami plynových nádrží na plyn a v súvislosti s demontážou plynového zariadenia, ktoré je zapísané v doklade o evidencii nasledovne:

6.1.3.	SK	3	Tlaková nádoba s výstrojom neplní predpísané podmienky.	B
6.1.3.	SK	4	Deklarovaná životnosť nádrže na plyn (ak je vyznačená) alebo lehota periodickej inšpekcie nádrže na plyn (ak je predpísaná) je prekročená.	C
6.1.3.	SK	5	Plynové zariadenie (všetky súčasti) zapísané v doklade vozidla nie je vo vozidle namontované.	B