

Nezhoda identifikačného čísla vozidla VIN vyznačeného na vozidle s údajom uvedeným v predložennom doklade o evidencii vozidla

V súvislosti s často kladenými otázkami kontrolných technikov o posudzovaní rôznych prípadov nezhody identifikačného čísla vozidla VIN vyznačeného na vozidle s údajom uvedeným v predložennom doklade o evidencii vozidla po konzultácii so ŠDÚ pripomíname, že sa takéto prípady pri technickej kontrole, ak ide o vozidlo evidované v Slovenskej republike, posudzujú ako **nebezpečná chyba (C) v kontrolnom úkone č. 103** {VIN, výrobný štítok, výrobné číslo karosérie (nadstavby)}.

Týka sa to tiež prípadov, kedy je v predložennom doklade o evidencii vozidla uvedené neúplné identifikačné číslo vozidla VIN (napr. posledných 5 alebo 6 znakov), kým na vozidle je vyznačená jeho úplná forma (17 znakov), rovnako, ako aj prípadov, kedy je v doklade uvedená úplná forma a na vozidle len časť identifikačného čísla vozidla VIN.

Upozorňujeme ďalej na potrebu dôslednej kontroly zhody *všetkých* znakov identifikačného čísla vozidla VIN, nielen jeho posledných znakov.

Ak ide o technickú kontrolu vykonávanú v súvislosti s dovozom jednotlivého vozidla zo zahraničia, potom je potrebné prípady neúplných identifikačných čísel vozidla VIN vyznačených na vozidle alebo v dokladoch konzultovať s poverenou technickou službou technickej kontroly vozidiel, či nejde o administratívnu chybu v dokladoch vozidla.

TESTEK, poverená technická služba technickej kontroly vozidiel